



Date autovehicul nou

Data 07/02/2024
Pagină 1 din 2

V 220 d Long

Serie de șasiu (FIN) W1V44781313862105
Tip autovehicul 5 - Clasa V, Vito, Marco
Polo, Viano
Serie motor 65492081134464
Caroserie 2 - Autovehicul Comercial
Usor
Model V 220 d long 4x2
Model V
Dată finală 17/03/2021
Vopsea 7992
Tapițerie V4Y

Date tehnice

Număr autovehicul nou 5156795034
Putere 120 kW
Capacitate cilindrică 1.950 cmc
Model motor 1 - Diesel
Clasa de emisii 6 - EU6
Tip combustibil D - Diesel
Tip cutie de viteze A - transmisie automata
Direcție 1
Tracțiune integrală Nu
Forma roții 4X2
Ampatament 3.200 mm
Numărul ușilor 4

Echipare standard

Nu au fost păstrate echipamente standard

Echipare specială

A10		C70	
CF7	Suspensie confort	CL1	Volan reglabil pe inaltime si in profunzime
CL4	Volan multifunctional cu computer de rulaj	CM2	Bara prot si elem mont in culoarea caroseriei
CU4		E07	Asistent la pornirea in rampa
E1D	Digital radio (DAB)	E1T	
E34	Tampon de pornire acumulator	E6E	
ED4	Baterie AGM 12 V 95 Ah	EL9	Difuzor joase 2 cai, fata si spate
ES2	Priza 12 V portbagaj / spatiu incarcare	EY5	
EY6		F61	Oglinda retrovizoare interioara
F66	Torpedou blocabil	F69	Oglinzi ext, incalzite, reglaj electric, semnal integrat
FF1	Consola centrala cu spatiu depozitare	FH0	
FS5	Parasolar cu oglinzi iluminate	G43	Cutie de viteze automata 9G-TRONIC
H00	Canal aer cald spre spatiu pasager	H20	Geamuri termoizolante de jur-imperejur
HH9	Aer conditionat, semi-automat, TEMPMATIC	HI2	Treapta de climatizare 2 (moderat)
HX1		HZ0	Incalzire auxiliara, electric
HZ7	Aer conditionat, semi-automat, in partea din spate, Tempmatic	IB6	Serie model C447 Vito/V-Klase
IG4	Standard	IG5	Basic
IH6		IK0	Sasiu complet
IK3	Veicul Luxury	IL2	Cod Export
IL4	Regiune EU / EFTA	IL5	Conducere partea stanga
IL6	Vopsea metalizata	IN2	Ampatament 3200mm, consola spate 1010mm
J55	Senzor centura pentru scaun pasager	JA1	Lampa avertizare nivel lichid spalare parbriz
JF1	Senzor de ploaie		
JK5	Instrumente de bord cu afisaj color		



Date autovehicul nou

Data 07/02/2024

Pagină 2 din 2

JX2	Interval de revizii 40.000 km	JH3	
KP7		JW8	ATENTIE ASSIST detectare somnolenta
LB9	Lampi de iesire	KB5	Rezervor de combustibil 70 litri
LC4	Komfort-Dachbedieneinheit	LA2	Asistent lumini de drum
LC8	Lumina ambientala, hayon	LC3	Lumini in manerele din spate
LG2	Sistem inteligent de iluminare cu leduri	LC7	
LX5		LE1	Lumina frana adaptiva
MG9	Managementul alternatorului	LG4	Lampi pozitie, frana si indicatoare cu LED
MJ8	Functie start/stop ECO	M60	Alternator 14 V / 250 A
MS1	Tempomat	MJ2	
MX0	Pachet BlueEFFICIENCY	MO6	
RD8	Capace complete pentru jante	MU4	
RM4	Pneuri Confort	R22	
RN4		RF1	Producator pneuri Continental (10)
RS7	Jante din otel 6.5 J x 17	RM7	Pneuri de vara
SA6	Airbag pasager	RR6	Roata de rezerva cu cric
SB2	Scaun pasager Confort	RY2	Monit a pres in pneuri pe puntea fa si sp, wireless
SH2	Airbag torace-pelvis, la pasager	SB1	Scaun sofer confort
T14		SH1	Airbag torace-pelvis, la sofer
T74	Maner pentru facilitarea accesului	SH9	Airbaguri laterale pentru sofer si pasager
UR1	Sistem sine pentru scaune, cu fixare rapida	T70	incuietoare protectie copii usi habitaculu
US5	Bancheta tripla in randul 2, confort, cu scaun ext	U73	Cotiera pentru scaun in spatiu pentru pasager
V36	Capitonaj plafon	US4	Bancheta Confort cu 3 locuri in primul rand cu scaun lateral pliabil
V4Y		V33	Mocheta in compartimentul spate
VH1	Manere sustinere in spate	V44	Mocheta in compartimentul din fata
W17	Fereastra fixa pe peretele lateral / usa culisanta dreapta	VD5	Capitonaj plafon crystal grey
W65	Hayon	W16	Fereastra fixa pe peretele lateral / usa culisanta stanga
WG7		W29	Geam fix spate
WJ7	Cod control pentru echipament 037/065	W78	Geamuri hayon/ usi spate cu stergatoare/ spalator
WK3		WH9	
WM3		WJ8	Cod control pentru echipament 037/065
WV9		WK7	
X99		WQ3	Cod de control fabrica
XC9	Documente COC	WX6	
XM8		XA8	Varianta masica 3,1 t
XO7		XM0	Facelift
XW9		XN0	Pachet de modificare '0 - II
Z11	Varianta pentru drumuri nefavorabile	XU1	Placute / documentatie germana
ZC6	Cod vanzare 1	XZ1	Model generatia 1
		Z42	Inmatriculare ca autoturism

Erori și omisiuni exceptate